



Artikel-Nr.: XS.X31.73.VO.30 Zolltarifnummer: 84819000

**Shop-URL:** https://armag.de/XS.X31.73.VO.30

Submarke: optimo

## optimo Geschirrspül-Handbrause 1/2" schwarz Staffelpreise

- Geschirrspül-Handbrause 1/2" Edelstahl und rückschlagfrei
- Der Handgriff ist aus wärmeisoliertem, schwarzem fiberglasverstärktem Kunststoff
- Der Geschirrschutzring ist aus Gummi









Alles komplett aus
EDELSTAHL

Alles komplett aus
EDELSTAHL

Alles komplett aus

Wartung Geschirrspülbrause X31.73.VO.30



Bitte bei regelmäßiger Benutzung mindestens 1 x im Monat den Ventilkolben fetten 0

1 Schritt: Abb.7 (Ventilmutter)

2 Schritt: Abb.6 (Feder) herausnehmen Beachte: Feder muss genauso wieder eingesetzt werden

3 Schritt: Abb.5 (Ventilkolben) herausnehmen und die Gummi-

4 Schritt: Abb.5 wieder einsetzten

5 Schritt: Abb.6 einsetzten

6 Schritt: Abb.7 wieder mit einer

In der Spülküche wird entgegen unseren allgemeinen Empfehlungen in der Einbau- und Wartungsanteilung sehr viel mit unverdünnten, fetitösenden Reinigungsmitteln gearbeitet, sodass bei nicht aschgemäßer Mischung oder bei nicht ausreichender Nachspülung alle Armaturenteile mit klarem Wasser die Fett-basierenden Verschleißkeie noch innerhalb der Garantiezeit grob fahrlässig zer-

Das ist zwar die Aufgabe der Mittel beim Reinigen der Spülküche, um mit der Zeit nicht im Felt und Speisersels-Dreck zu versinken. Allerdings kommt es dann sehr stark auf die Mischung und auf das sofortige Nachspüten mit ausscheind klarem Wasser an, um die schnell auftretenden Probleme einzudammen. Geichzeitig sollte man immer alle beweglichen Teile nachfetten, um eine lange

Bei der Handbrause und dem Ventlikoliben tritt das Problem verstärkt auf, denn die Handbrause kann sich selber nicht mit Wasser aus der Brause reinigen und muss unter dem Auslauf und damit auch unter fließendem Wasser gründlich gespült werden. Nur wer komm schon von alleine auf die Idee das zu tun und wer tut es in der Praxis wirklich?

Wir als Hersteller der Produkte finden es sehr wichtig, dass Sie als unsere Kunden das Proble verstehen und akzeptieren dass es keine endgültige und technische bessere Lösung dafür gibt. In so einen Storungsfall sind die Endkunden dafür verantwortlich, die auch im Umgang mit der Reinigungsmitteln zu schulen sind.

www.armag.de A 124-08.F2.1 Ventilioben X31.72.V0.30 · 1