

Artikel-Nr.: XS.X31.74.V3.30
Zolltarifnummer: 84819000

Shop-URL: <https://armag.de/XS.X31.74.V3.30>

Submarke: profi



Alles komplett aus

EDELSTAHL

[junior Geschirrspül-Handbrause 1/2" Staffelpreise](#)

- Geschirrspül-Handbrause 1/2" Edelstahl und rückschlagfrei
- Der Handgriff ist aus wärmeisoliertem, schwarzem fiberglasverstärktem Kunststoff
- Der Geschirrschutzring ist aus Gummi

Mehr Bilder zu "XS.X31.74.V3.30"



Alles komplett aus
EDELSTAHL ★



Alles komplett aus
EDELSTAHL ★



Alles komplett aus
EDELSTAHL ★



Alles komplett aus
EDELSTAHL ★



Alles komplett aus
EDELSTAHL ★



Wartung Geschirrspülbrause X31.74.V3.30



Bitte bei regelmäßiger
Benutzung mindestens
1 x im Monat den
Ventilkolben fetten.

- 1 Schritt: Abb 7 (Ventilmutter) mit einer Flachzange öffnen
- 2 Schritt: Abb 6 (Feder) herausnehmen
Beachte: Feder muss genauso wieder eingesetzt werden
- 3 Schritt: Abb 5 (Ventilkolben) herausnehmen und die Gummidichtung sowie den O-Ring fetten
- 4 Schritt: Abb 5 wieder einsetzen und mit dem Daumen "treddrücken"
- 5 Schritt: Abb 6 einsetzen (mit dem schmalen Anfang zuerst)
- 6 Schritt: Abb 7 wieder mit einer Flachzange schließen

In der Spülkammer wird entgegen unseren allgemeinen Empfehlungen in der Einbau- und Wartungsanleitung sehr viel mit unverdünnten, fettlösenden Reinigungsmitteln gearbeitet, sodass bei nicht sachgemäßer Mischung oder bei nicht ausreichender Nachspülung alle Armaturteile mit klarem Wasser die Fett-basierenden Verschleißteile noch innerhalb der Garanzfrist groß- bis kleinstmöglich zu gewährleisten.

Das ist zwar die Aufgabe der Mittel beim Reinigen der Spülkammer, um mit der Zeit nicht im Fett und Speisereste-Deck zu versinken. Allerdings kommt es dann sehr stark auf die Mischung und auf das sofortige Nachspülen mit ausreichend klarem Wasser an, um die schnell auftretenden Probleme einzudämmen. Gleichzeitig sollte man immer alle beweglichen Teile nachfetten, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Bei der Handbrause und dem Ventilkolben tritt das Problem verstärkt auf, denn die Handbrause kann sich selber nicht mit Wasser aus der Brause reinigen und muss unter dem Auslauf und damit auch unter fließendem Wasser gründlich gespült werden. Nur wer kommt schon von alleine auf die Idee das zu tun und wer tut es in der Praxis wirklich?
Wir als Hersteller der Produkte finden es sehr wichtig, dass Sie als unsere Kunden das Problem verstehen und akzeptieren dass es keine endgültige und technische bessere Lösung dafür gibt. In so einen Störungsfal sind die Endkunden dafür verantwortlich, die auch im Umgang mit den Reinigungsmitteln zu schulen sind.

www.armag.de
A 154.09.01 Ventilkolben X31.74.V3.30
Knauff Armaturen GmbH - Reinhardtstr. 23 - D-71116 Gärtringen - Tel: 0 71 34 230 95-0 Fax: 0 71 34 230 95-100 www.armag.de info@armag.de