

Artikel-Nr.: X31.74.C7.30
Zolltarifnummer: 84819000

EAN: 4067025059587

Shop-URL: <https://armag.de/X31.74.C7.30>

Ersatzteile:

- X39.150.7021
Feder für Ventilkolben
- X39.113.E5.30
Brausekopf komplett
- X39.150.7011
Ventilkolben mit Dichtungen

Sortiments-Auswahl: Kernsortiment MC

Submarke: patron



patron Geschirrspül-Handbrause 1/2"

- Geschirrspül-Handbrause 1/2" verchromt und rückschlagfrei
- Der Handgriff ist aus wärmeisoliertem, schwarzem fiberglasverstärktem Kunststoff
- Der Geschirrschutzring ist aus Gummi

Mehr Bilder zu "X31.74.C7.30"



Wartung Geschirrspülbrause X31.73.C5.30

Bitte bei regelmäßiger Benutzung mindestens 1 x im Monat den Ventilkolben fetten.

1 Schritt: Abb. 7 (Ventilmutter) mit einer Flachzange öffnen

2 Schritt: Abb. 6 (Feder) herausnehmen

Beachte: Feder muss genauso wieder eingesetzt werden


3 Schritt: Abb. 5 (Ventilkolben) herausnehmen und die Gummidichtung sowie den O-Ring fetten

4 Schritt: Abb. 5 wieder einsetzen und mit dem Daumen "reindrücken"

5 Schritt: Abb. 6 einsetzen (mit dem schmalen Anfang zuerst)



6 Schritt: Abb. 7 wieder mit einer Flachzange schließen

Druck in bar	Liter / Minute
1	7,2
2	9,5
3	10,0
4	10,5
5	11,0



Ersatzteile für X31.73.C5.30

Geschirrspülbrause 1/2"			
Lieferbare Ersatz- bzw. Verschleißteile			
1-4	Brausekopf komplett	X39.113.E5.30	L
1-1	O-Ring für Brausekopf	X39.150.524.10M	L
2-4	Ringmutter, Sieb, Dichtung	X39.150.E105	L
3-4	Sieb mit Dichtung ersetzen	X39.150.E105	L
5	Ventilkolben mit Dichtungen	X39.150.7011	L
6	Feder für Ventilkolben	X39.150.7021	L
7	Ventilmutter mit O-Ring	X39.150.7021	L
8	Ring für Dauenbetrieb	X39.150.7011	L
9	Hebel einachs	X39.150.7151	L
10	Schraube zur Hebel	X39.1A1-1057_2	L



In der Spülkammer wird entgegen unseren allgemeinen Empfehlungen in der Einbau- und Wartungsanleitung sehr viel mit unverdünntem, fettlösenden Reinigungsmittel gearbeitet, sodass bei nicht sachgemäßer Mischung oder bei nicht ausreichender Nachspülung alle Armaturenteile mit klarem Wasser die fett-basierenden Verschleißteile noch innerhalb der Garantiezeit grob fahrlässig zerstört werden können.

Das ist zwar die Aufgabe der Mittel beim Reinigen der Spülkammer, um mit der Zeit nicht im Fett und Speisereste-Dreck zu versinken. Allerdings kommt es dann sehr stark auf die Mischung und auf das sofortige Nachspülen mit ausreichend klarem Wasser an, um die schnell auftretenden Probleme einzudämmen. Gleichzeitig sollte man immer alle beweglichen Teile nachfetten, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Bei der Handbrause und dem Ventilkolben tritt das Problem verstärkt auf, denn die Handbrause kann sich selber nicht mit Wasser aus der Brause reinigen und muss unter dem Auslauf und damit auch unter fließendem Wasser gründlich gespült werden. Nur wer kommt schon von alleine auf die Idee das zu tun und wer tut es in der Praxis wirklich?

Wir als Hersteller der Produkte finden es sehr wichtig, dass Sie als unsere Kunden das Problem verstehen und akzeptieren dass es keine endgültige und technische bessere Lösung dafür gibt. In so einen Störungsfall sind die Endkunden dafür verantwortlich, die auch im Umgang mit den Reinigungsmitteln zu schulen sind.

www.armag.de

A 124-DB-F2.1 Ventilkolben X31.74.C5.30 - 1

armag Armaturenversand GmbH Reinhardtstr. 23 D-71116 Gärtringen Tel. 0 70 34 / 230 650 Fax 0 70 34 / 237 9164 www.armag.de e-mail: armag@armag.de